

粒子加速器の設計・製造に

粒子加速器の設計・製造には、適切な非磁性材を選択する必要があります。MAGNETOSCOP および MAGNETOMAT なら、IEC 60404-15 と ASTM A342M メソッド 4 に準拠した比透磁率 μ_r の測定と、残留磁気の検出ができます。

→ [本アプリケーションに関するお問い合わせ・資料請求はこちらから](#)